



Liebe Leserinnen und Leser, hier stellen wir Ihnen eine Gewässersanierung mit der ROLAND PLOCHER® integral-technik am Beispiel des Badesees Gernsheim vor.

Integrale Gewässersanierung mit der ROLAND PLOCHER® integral-technik

Badesees Gernsheim am 10.06.2006




Algen mussten noch mühsam per Hand entfernt werden.



Regelmäßig werden die PLOCHER-Produkte zur Unterstützung der natürlichen Selbstreinigungskraft des Wassers ausgebracht:



Mittels Boot verteilt über den ganzen See



und intensive Behandlung der Uferzone

Badesees Gernsheim am 10.07.2009



Strandufer ist frei von Algen



stillgelegte Tiefenbelüftung seit Sanierungsbeginn 2005

Link: Aktuelle Analyse <http://www.gernsheim.de/gernsheim/buergerinformationen/presse/2009-138%20Wasserqualität%20Badesees.htm>

Kein Badeverbot mehr seit dem PLOCHER-Einsatz 06/2005

Anfragen zur Gewässersanierung richten Sie bitte an: